

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire | |
|-----------------------------------|--|
| Estac. Manquehue Altillo Sub.1° | |
| Vex 45 Laboratorio Microbiologico | |
| SODECA | |
| CBSOR-400-X-15 | |
| THS-4X2 | |
| | |

N° de Activo Fijo 50001427-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 9064 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Abril, 2022 |
| Mantención |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 0 |
|-------------------------------------|---|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ~ | | 1.33 | 1.39 | 1.46 | 2.69 |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 05-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica