

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil | |
|-------------------------------|--|
| Piso 9 Torre Sur | |
| Auditoria Medica Sala Reunión | |
| YORK | |
| YGFC08CBAHEF-R | |
| F5011007El20393 | |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| | |
| ~ | |
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 89 |
|-------------------------|------------|
| N° de Activo Fijo | 50001301-0 |

N° OT 4628
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Noviembre, 2021
Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|------|--|
| Frío | 11.2 | |
| Calor | 38 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.6 | 3.1 | 2.5 |

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 0.29
 0.27
 0.25
 0.33

 0.27
 0.25
 0.24
 0.33

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Fecha Mantención: 29-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica