

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire             |  |
|--|--|
| Cielo Pasillo Rad. Sub.1º Clinica        |  |
| Vex 149 Bunkers Norte Y Sur Radioterapia |  |
| S&P                                      |  |
| CPRS1                                    |  |
| THS13VEX149BUNNYSRAD                     |  |

N° de Activo Fijo 50001804-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 2198
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

|       |      |          |      | Medición de Consu | ımos Eléctricos (A) |         |
|-------|------|----------|------|-------------------|---------------------|---------|
|       | Trif | Mono     | R    | S                 | Т                   | Nominal |
| Motor |      | <b>✓</b> | 1.07 |                   |                     | 2.6     |

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |  |
|-------------------|----------------------------------|--|
|                   | oo louizu mamonom provonaru      |  |
|                   |                                  |  |
|                   |                                  |  |
|                   |                                  |  |
|                   |                                  |  |
|                   |                                  |  |
|                   |                                  |  |
| Fecha Mantención: | n: 28-09-2021                    |  |

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica