

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
PISO 1 ALEMANA SEGUROS
EQUIPO 10, PISO 1, ALEMANA SEGUROS
DAIKIN
FTYN09CL215
4L23570000313

N° de Activo Fijo 255

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 6952
AV MANQUEHUE NORTE 1370
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
~
✓
✓
~
~
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	7.4	
Calor	39.7	
Retorno		

Medición de Consumos Eléctricos (A) S **Nominal** Trif Mono R **Ventilador Exterior** 0.18 0.25 **~ Ventilador Interior** 3.75 4.2 **~** Compresor 1 Compresor 2

Observaciones: S	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 05-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupb 1 QR Slabbar Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica