

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Box 15
YORK
YGFC06CBAHEFXR
50530E81080214

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1876
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5136

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Diciembre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.2	
Calor	35.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3	2.5	2.1		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.38 0.32 0.25 0.49

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Xavier Matute
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica