

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
PISO 4 CLINICA
PABELLONES FRENTE A ASCENSORES
CLARK
CAC-150C2
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3120
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Alta	Baja
6.5	5.8

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		<b>✓</b>	0.55		0.47	0.85
Motor 2						

Observacione	es: Se realiza ma	ntención preventiva
Fecha Manter	nción: 15-10-2021	
_,		
Técnico 1	Xavier Matute	
Técnico 2	Luis Osorio	

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica