

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil            |
|---------------------|
| Piso 6 Habitaciones |
| Sur, Habitación 630 |
| YORK                |
| YGFC06CBASEF        |
| 50531C64669000      |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| <b>~</b> |  |
|----------|--|
| <b>~</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| ✓        |  |
| <b>~</b> |  |
|          |  |
| <b>~</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
| ✓        |  |
| <b>✓</b> |  |
| <b>✓</b> |  |
|          |  |

| Correlativo de Fan Coil | 1759 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo       | S/R  |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 8906          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022   |
| Mantención    |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |  |
|------------------------------|------|--|
| Frío                         | 10.7 |  |
| Calor                        | 39.6 |  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |  |  |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta                                | Media | Baja |  |  |
| 3.1                                 | 2.6   | 2.1  |  |  |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.4 0.37 0.34 0.54

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |  |  |
|-------------------|----------------------------------|--|--|
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
|                   |                                  |  |  |
| Fecha Mantención: | 28-03-2022                       |  |  |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

28-03-2022

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica