

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 2 Clínica
Rayos X Coordinación de Central Telefónica e
lmágenes YORK
YGF05CBAHEFXREG
5053IE03048596

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

40 S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6546
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.2	
Calor	36.2	

Nominal

0.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.4	1.6	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja

0.26 0.24 0.22

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	25-01-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica