

ORDEN DE TRABAJO

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil	
Piso 1 Torre Sur	
Atención Cliente Caja	
YORK	
YGFC04CBAHEF-R	
F5011004EF20223	

N° OT 6713 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

82

50001693-0

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

* * * * * * *
* * * * *
* * * * *
Y Y Y Y
Y Y Y
*
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	13.2		
Calor	37.4		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.22 0.2 0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	25-01-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

25-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica