

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Inyector de Aire |
|-----------------------------|
| Convenio Vitacura           |
| VIN Contac Center           |
| S&P                         |
| CIB/270200N                 |
| 5137203400                  |

N° de Activo Fijo 50003514-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 4613
Vitacura 6080
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
|   |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

|       |      |          | Medición de Consumos Eléctricos (A) |   |   |         |
|-------|------|----------|-------------------------------------|---|---|---------|
|       | Trif | Mono     | R                                   | S | Т | Nominal |
| Motor |      | <b>~</b> | 1.58                                |   |   | 2.5     |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 29-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica