

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterráneo N°2 MO
Ascensores (Puerta Shaft Comp)
YORK
YGFC03CBAHEFXLEG
50531E19666869

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

•	~
•	✓
N	I/A
•	~
•	~
•	✓
•	~
•	✓

Correlativo de Fan Coil	79
N° de Activo Fijo	50001948-0

N° OT 3056

Edificio Av. Manquehue Norte 1499

Período de Ejecución Octubre, 2021

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.5
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	2.9	2.2

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	()
Alta	Media	Baja	Nominal
0.21	0.2	0.18	0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 15-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica