

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|------------------------------|
| Subterraneo N 2              |
| Vex Sub Estacion 4           |
| S&P                          |
| SUBTHS2                      |
| THS-SUB2M4                   |

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 8101          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022   |
| Mantención    |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| <b>✓</b> |
|----------|
| <b>✓</b> |
| <b>~</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>~</b> |
| <b>✓</b> |
| <b>~</b> |
| <b>✓</b> |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

|       |          |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|-------|----------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|       | Trif     | Mono | R                                   | S    | Т    | Nominal |
| Motor | <b>✓</b> |      | 1.42                                | 1.39 | 1.38 | 2.2     |

| Observaciones:    | Se realiza mantención preventiva |  |  |  |  |
|-------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|                   |                                  |  |  |  |  |
|                   |                                  |  |  |  |  |
|                   |                                  |  |  |  |  |
| Facha Mantanción: |                                  |  |  |  |  |

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica