

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|---------------------------|
| Piso 1 Mo |
| Entrada Mo Por Ascensores |
| YORK |
| YGFC14CBAHEFXRL |
| 50531E19667132 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|-----|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| N/A | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | |
|-------------------------|--|
| N° de Activo Fijo | |

436 S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 3250 |
|--------------------------|
| Av. Manquehue Norte 1499 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de Temperaturas (°C)

14

38

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.6 | 0.1 | 0.4 |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | ۸) |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.42 | 0.38 | 0.32 | 0.6 |
| 0.42 | 0.39 | 0.35 | 0.6 |

Frío

Calor

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica