

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 09
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDD9QVJE0138

N° de Activo Fijo 12004149-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

7587
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.2			
Calor	30.4			
Retorno				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	4.25			8.8
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.86			1.7
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	22-02-2022

Técnico 1

22-02-2022

Técnico 2

**Xavier Matute Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica