

## **ORDEN DE TRABAJO**

Área

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 7 Torre Sur
Hall Central 2
YORK
YGFC08CBAHEF-L
F5011007EF20373

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	585
N° de Activo Fijo	50001064-0

N° OT 7510 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Febrero, 2022 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.8
Calor	36.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.2	0	0

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.24 0.33 0.25 0.33

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

21-02-2022 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado **Luis Osorio** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica