

ORDEN DE TRABAJO

N° OT

Área

Edificio

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Subterráneo N°3 MO
Laboratorio Diagnostico Molecular
YORK
YGFC06CBAHEFXLEH
50531B96911050

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
N/A
✓
✓
✓
✓
✓

Correlativo de Fan Coil	2002	
N° de Activo Fijo	50003508-0	

3199 Av. Manquehue Norte 1499 Período de Ejecución Octubre, 2021 Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.6
Calor	0

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.6	3.1	2.4

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.43 0.36 0.33 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

18-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica