

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Techo Coronaria
Vex 528 Pasillo Sucio Pabellon Central
TECNIFAN
TSA15/7
7804

N° de Activo Fijo 50001772-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 2229 Vitacura 5951 Septiembre, 2021 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

					Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Motor	✓		0.55	0.53	0.59	1.3		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Técnico 1 Técnico 2

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

28-09-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica