

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Urgencia General
Urgencia General - Pasillo De Acceso Of Medicina
YORK
YGFC07CBAHEFXLDE
50530B80924522

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1916
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 5309
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Diciembre, 2021
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.4	
Calor	38.9	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.4	2.8	2.4		

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.36 0.31 0.27 0.59

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica