

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 1 Clinica
Sur, Estar Auxiliares
YORK
MKT-3-400FG30
50531A84753910

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1612
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 9058
Edificio Vitacura 5951
Período de Ejecución Abril, 2022
Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10		
Calor	40		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.6	3	2.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.41 0.38 0.36 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	05-04-2022	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2 Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

dres Kamirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica