

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 10 Torre Sur	
Consulta 8	
YORK	
YGFC04CBAHEF-R	
F5011004EF20268	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	349	
N° de Activo Fijo	50001288-0	

N° OT5503EdificioVitacura 5951Período de EjecuciónDiciembre, 2021ÁreaMantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	12.3		
Calor	37.5		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.2	2.2	1.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.27 0.25 0.23 0.3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-12-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 2

Xavier Matute Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica