

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sur Poniente Hualtatas
Vex-558 Estacionamiento Sub N°4 Manquehue 2
TECNIFAN
30/28
21371

N° de Activo Fijo 50003109-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

5553
Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
>	
>	
~	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		4.1	3.2	3.5	8.14

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				
Fecha Mantención:	18-12-2021				

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica