

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 05
KENDAL
12-ASM-24MDSUE
A2287A486504W00137

N° de Activo Fijo 12004145-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7581
Av. Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	9.5		
Calor	30.5		
Retorno			

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
_	Trif	Trif M	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	6.16			13	
Ventilador Interior		✓	1.65			3.5	
Compresor 1							
Compresor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	22-02-2022

Técnico 1

Xavier Matute

Técnico 2

Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica