

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|--------------------------------|
| Piso 1 Urgencia General |
| Urgencia General - Box 17 Y 18 |
| YORK |
| YGFC04CBAHEFXRDE |
| 50530E81080126 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|---|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | • |

| Correlativo de Fan Coil | 1884 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 2170 |
|------------------|
| Vitacura 5951 |
| Septiembre, 2021 |
| Mantención |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|----|--|
| Frío | 10 | |
| Calor | 39 | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|
| Alta | Media | Baja | |
| 2.8 | 2.1 | 1.4 | |

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.25 0.23 0.24 0.34

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mantención: | 27-09-2021 | |

Motor 1

Motor 2 Motor 3

27-09-2021

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica