

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire |
|--------------------------------|
| Sala de Maq. P6º Norte Clínica |
| Hab 562 UCI Adultos P5 CAS |
| INTERCAL |
| MF00-13-0-0-H |
| 15494.2.4.2 |

N° de Activo Fijo 50003784-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 7963 | |
|-------------------|--|
| Av. Vitacura 5951 | |
| Marzo, 2022 | |
| Mantención | |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ~ | |
| ~ | |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | |
|-------------------------------------|--|
| | |

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (| | | |
|-------|----------|------|-----------------------------------|------|------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | Т | Nominal |
| Motor | ✓ | | 1.19 | 1.25 | 1.27 | 2.47 |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva | |
|-------------------|----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Fecha Mantención: | 02-03-2022 | |

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica