

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Convenio Vitacura
Grupo 5
YORK
YGFC12CBAHEFXRDF
50530B80924632

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	527
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT	7009
Edificio	Vitacura 6080
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12.2
Calor	38.3

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.8	2.2	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.28 0.26 0.24 0.48 0.28 0.26 0.24 0.48

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2

Motor 3

10-02-2022 Fecha Mantención:

Limpieza general del equipo

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica