

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil	
Piso 4 Habitaciones	
Sur, Habitacion 453	
YORK	
YGFC06CBAHEF	
F2265014BH03200	

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1650
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7226

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Febrero, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	11.8	
Calor	39.8	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.3	2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.45 0.41 0.38 0.64

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	16-02-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1
Técnico 2

Andrés Ramírez Rodrigo Cisternas

Anches Ramirez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica