

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sub.2º Lado Sur
Vex Camarin Sur Sub.1°
NICOTRA
AT 18-18 S-2 A
THS13EXT1CAMS1S

N° de Activo Fijo 50002219-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

4831 Av. Manquehue Norte 1499 Diciembre, 2021 Mantención

Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Limpieza de rejillas de extracción Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	✓		2.38	2.57	2.54	3.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención:

10-12-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantencion Grupb 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica Firma Técnico