

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

2.8

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
Piso 5 Clinica
AREA LIMPIA INTERMEDIO B ALA SUR PISO 5
CAPIKA
YGFC04CBAHEFXR
50530E81080131

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

69 50001659-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

7416
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)

10

0

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja

2.3

1.8

N	Medición de Consu	ımos Eléctricos (A	()
Alta	Media	Baja	Nominal
0.25	0.24	0.23	0.34

Frío

Calor

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
	21-02-2022

Andres Ramirez

Andrés Ramírez

Rodrigo Cisternas

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Motor 1 Motor 2

Motor 3

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica