

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 1 CLINICA
BODEGA DE EQUIPOS, ADYACENTE A HAB 182, PISO 1
NORTE VITACURA
S/R
S/R

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
N/A	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	910
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3074 Av. Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.3	
Calor	40.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.1	2.7	2.1	

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja 0.27 0.25 0.22 0.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1

Motor 2 Motor 3

15-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica