

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 1 Clinica
Norte, Unidad De Enfermería
YORK
YGFC10CBAHEFXRDE
50530B70447577

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
~	
~	
~	
~	
<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
N/A	
~	
~	
~	
~	
~	

Correlativo de Fan Coil	1051
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 3067 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.1
Calor	43

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.8	3.3	2.7

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal Motor 1 0.41 0.36 0.33 0.55 Motor 2 0.45 0.39 0.33 0.55 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

15-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica