

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Revisión de rodamientos y vibraciones

Fan Coil	
Piso 4 Habitaciones	
Sur, Habitacion 434	
YORK	
YGFC04CBAHEFL	
F4018001DG12745	

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas

<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
<b>~</b>

Correlativo de Fan Coil	1596
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 4758 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Noviembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	40	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)				
Alta	Media	Baja		
3.2	2.6	1.9		

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.23 0.21 0.19 0.34

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	30-11-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

30-11-2021

Técnico 1 Técnico 2

Andrés Ramírez **Rodrigo Cisternas** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica