

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire	
Sala De Maq. P6º Norte Clinica	
Vex 07 Uci Adulto	
TETLAK	
ESP	
9922	

N° de Activo Fijo 50001811-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3925
Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)		
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	~		0.72	0.72	0.69	0.77

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención:

Yohansson Henrito

Técnico 1 Técnico 2

José Paricaguan

04-11-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica