

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. ALIMENTACION - CUARTO CALIENTE PACIENTES
S&P
FM1212X2YMC
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3135 Vitacura 5951 Octubre, 2021 Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	6.4	4.8

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		<b>✓</b>	0.38		0.31	0.7	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 16-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 QR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica