

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Cortina de Aire
SUBT -1 TORRE MEDICA
C. ALIMENTACION - CUARTO FRIO AUTO SERVICIO
S&P
FM1212X2YMC
S/R

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 7875 Vitacura 5951 Febrero, 2022 Mantención

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓
✓
~
✓
~
~

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	7.8	6.4

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		✓	0.59		0.42	0.7	
Motor 2							

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención	01-03-2022		

Técnico 1
Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica