

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Split Muro
Subterráneo N° 2 Torre Sur
Carpas Vacunatorio Covid 15
CLARK
INCM-24HREO
VKK022005GWPDDBKYJB0195

N° de Activo Fijo

50003881-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

4287
Av. Vitacura 5951
Noviembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>~</b>
✓
<b>~</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	8.9			
Calor	35			
Retorno				

Técnico 1

Técnico 2

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	3.72			8.8
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.93			1.7
Compresor 1						
Compresor 2				-		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	11-11-2021

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

**Xavier Matute** 

**Luis Osorio** 

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica