

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Casino Vip
Casino Vip Casino 4
YORK
YGFC10CBAHEF-R
F5030014EK08748

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>~</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	1969
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

2062
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	20.2
Calor	20.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.2	2.2	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A) **Nominal** Alta Media Baja Motor 1 0.32 0.42 Motor 2 Motor 3

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

24-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica