

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Torre Sur
Secretaria Interna
YORK
YGFC03CBAHEF-R
F5011002EF20067

Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y
Y

Correlativo de Fan Coil	1334
N° de Activo Fijo	50001167-0

N° OT 7635

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Febrero, 2022

Área Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

Chequeo de Te	Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.5		
Calor	37.4		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.24	0.22	0.2	0.28

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	22-02-2022		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Miguel Angel Delgado
Técnico 2 Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica