

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Técnico 2

Ventilador Extractor de Aire	
Estacionamiento Sub.4º Torre Sur	
Vex 50 Estacionamientos Sub.4°	
TETLAK	
ESP	
0568-B	

N° de Activo Fijo	50001839-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3535
Vitacura 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
~
<b>✓</b>
~
~

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>✓</b>		39.25	39.78	39.41	56.4

Observacion	es: Se realiza mant	e realiza mantención preventiva		
1				
Fecha Mante	ención: 28-10-2021			
Tíonico 1	V-l			
Técnico 1	Yohansson Henrito			

Mantención Grupo 1

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica