

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Observaciones:

Cortina de Aire	
PASILLOS PABELLON P4 VIT	
PASILLO SUCIO, MAMPARA SUR, EQUIPO 2	
S&P	
FM-1209X-2Y-MC	
A4420-D	

N° de Activo Fijo 50004044-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 8945
Av. Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

V° B° Responsable Clínica

Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor eléctrico
Limpieza general del equipo
Cambio de rodamientos
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

Se realiza mantención preventiva

Firma Técnico

✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>~</b>
<b>~</b>

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.5	7.4

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Motor 1		<b>✓</b>	0.45		0.39	0.59	
Motor 2							

Fecha Mante	nción: 28-03-2022	_			
Técnico 1	Xavier Matute	]			
Técnico 2	Luis Osorio	]			
			$\wedge$		
			Volume		
	Maria Air Cristo		Driggio		
	Mantención Grupo 2 OR Cleanen	C	carlos Bricerio		
		Su	Carlos Briceño pervisor de Mantención OR Cleaner		

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería