

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Piso 5 Clínica
Sur, Periférica
YORK
CCPYO4R6SV2
124473/9152208

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1798
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 7434

Edificio Vitacura 5951

Período de Ejecución Febrero, 2022

Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10	
Calor	0	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.4	2.8	2.2	

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.48	0.39	0.34	0.7

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	21-02-2022		

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Andrés Ramírez

Técnico 2 Rodrigo Cisternas

her kamirey su

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica