

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Tejado Helipuerto P7º Clinica
Vex 43 Central De Alimentación
TETLAK
ESP
21144

N° de Activo Fijo 50000197-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1803
Vitacura 5951
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

		Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>~</b>		9.4	9.6	8.8	11.8

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				
Fecha Mantención:	: 16-09-2021				

Técnico 1 Técnico 2

Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica