

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -3
Equipos Medicos
YORK
YGFC08CBAHEF-R
F5011008EF20459

N° OT 6572 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Enero, 2022 Área Mantención

Correlativo de Fan Coil

N° de Activo Fijo

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	
~	

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.6	
Calor	37.2	

451

S/R

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.8	2.2	1.6	

Se realiza mantención preventiva

Observaciones:

Técnico 2

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.26 0.24 0.22 0.33 0.25 0.23 0.21 0.33

Mantención Grupo 2 QR Cleanen

Miguel Angel Delgado

Luis Osorio

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Motor 1

Motor 2

Motor 3

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica