

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso 6 Habitaciones
Sur, Habitación 608
YORK
YGFC06CBASEFXLEH
50531C64668999

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
~	
~	
~	
✓	
~	
~	
~	
~	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1736
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 1769 Vitacura 5951 **Edificio** Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	10.2	
Calor	40.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
3.3	2.7	2.3	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.41 0.38 0.36 0.54

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	16-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Técnico 2

Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos**



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica