

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil |
|------------------------|
| Piso 2 Clinica |
| Rayos X Cámara Clara 2 |
| YORK |
| YGFC12CBAHEFR |
| 50530F60169074 |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

| ~ | |
|----------|--|
| ~ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 1275 |
|-------------------------|------|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT 3326 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Octubre, 2021 Área Mantención

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | |
|------------------------------|----|--|
| Frío | 12 | |
| Calor | 12 | |

Nominal

0.68

0.67

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.6 | 2.2 | 1.8 |

Alta Media Baja Motor 1 0.47 0.44 0.41 Motor 2 0.45 0.42 0.39 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)

| Observaciones: Se real | liza mantención preventiva |
|------------------------|----------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 21-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado **Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica