

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
Piso -1 Urgencia Escolar
Urgencia Escolar - Admisión Rayos 5, Sala De Rayos A
YORK
YFB35
136537EN006

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	1844
N° de Activo Fijo	S/R

N° OT 2943 **Edificio** Vitacura 5951 Período de Ejecución Septiembre, 2021 Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	10.4		
Calor	44.1		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.5	2	1.5	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.2 0.18 0.15 2.5

Observaciones:	Se realiza mantencion preventiva	
Fecha Mantención:	14-09-2021	

Motor 1

Motor 2 Motor 3

14-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica