

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Estacionamiento Manquehue Sub.1º
Vex 20 Laboratorio Clinico
SODECA
CBSOR 560-X-15
THS-5601

N° de Activo Fijo 50001431-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 9212 Vitacura 5951 Abril, 2022 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
~
~
~
~
✓
~
~
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				Medición de Consu		
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal			
Motor	~		1.79	1.88	1.84	2.69			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 11-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito

José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica