

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Ventilador Extractor de Aire    |
|---------------------------------|
| Estac. Manquehue Altillo Sub.1º |
| Vex Anatomia Patologica         |
| S&P                             |
| CMPT/4-355LGO                   |
| 5130093100                      |

N° de Activo Fijo 50003897-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

| 2470          |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención    |

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

| ✓ |
|---|
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
| ✓ |
|   |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|
|                                     |  |

|       |          |      |      | Medición de Consu | ımos Eléctricos (A) |         |
|-------|----------|------|------|-------------------|---------------------|---------|
|       | Trif     | Mono | R    | S                 | Т                   | Nominal |
| Motor | <b>✓</b> |      | 3.91 | 3.85              | 3.79                | 7.95    |

| Observacione  | es: Se realiza ma  |
|---------------|--------------------|
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
|               |                    |
| Fecha Manter  | nción: 05-10-2021  |
| - Cona Manter | 101011. 00 10-2021 |
| Técnico 1     | Yohansson Henrito  |
| recnico i     | Yonansson Henrito  |
| Técnico 2     | Rodrigo Cisternas  |

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica