

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

| Fan Coil | |
|-------------------|--|
| Piso 2 Habitacion | |
| Norte, Hab 206 | |
| ANWO | |
| FCA600CT | |
| K111011405 | |

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico

Limpieza general del equipo

2.6

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ~ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Coil | 917 |
|-------------------------|-----|
| N° de Activo Fijo | S/R |

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

| 3486 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Octubre, 2021 |
| Mantención |

Chequeo de Temperaturas (°C)

11.9

38.6

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | | | |
|-------------------------------------|-------|------|--|--|
| Alta | Media | Baja | | |

2.1

1.4

Motor 1 Motor 2 Motor 3

| ı | Medición de Consu | ımos Eléctricos (A | A) |
|------|-------------------|--------------------|-----------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.43 | 0.39 | 0.35 | 0.7 |
| | | | |
| | | | |
| | • | • | |

Frío

Calor

22-10-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica