

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Observaciones:

Cortina de Aire	
PISO 4 CLINICA	
PABELLONES FRENTE A ASCENSORES	
CLARK	
CAC-150C2	
S/R	

N° de Activo Fijo S/R

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

8447
Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Reapriete de bornera de motores Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Cambio de rodamientos Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)

✓	
✓	

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.6	7.2

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1		✓	0.69		0.52	0.85
Motor 2						

Fecha Mante	nción: 15-03-2022	_
Técnico 1 Técnico 2	Xavier Matute Luis Osorio	
	Mantención Grupo 2 OR Cléanen	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

Se realiza mantención preventiva

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica