

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

| Fan Coil |
|--------------------------------|
| Urgencia General |
| Urgencia Escolar, Estar Medico |
| ANWO |
| FCA400CT |
| K113112862 |

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

| ✓ | |
|----------|--|
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| ✓ | |
| | |

| Correlativo de Fan Co | oil |
|-----------------------|-----|
| N° de Activo Fijo | |

| 819 | |
|-----|--|
| S/R | |
| | |

N° OT

Edificio

Período de Ejecución

Área

| 8815 |
|---------------|
| Vitacura 5951 |
| Marzo, 2022 |
| Mantención |
| - |

| Chequeo de Ter | mperaturas (°C) |
|----------------|-----------------|
| Frío 12 | |
| Calor | 37.4 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 2.8 | 2.2 | 1.6 |

Motor 1 Motor 2

Motor 3

| ı | Medición de Consu | umos Eléctricos (A | () |
|------|-------------------|--------------------|------------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.34 | 0.32 | 0.3 | 0.42 |
| | | | |
| | | | |

| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|
| | |
| | |
| | |
| | |

Fecha Mantención: 22-03-2022

Técnico 1 Técnico 2 Miguel Angel Delgado
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica